

平成29年 主な業種別死亡災害発生状況

新 潟 労 働 局

製 造 業

	発生月	発 生 状 況	事故の型	起因物
1	7月	蒸煮器の中で作業していたところ、蓋が閉まり閉じ込められた。	高温・低温の物との接触	圧力容器

建 設 業

	発生月	発 生 状 況	事故の型	起因物
1	2月	工事現場での作業を終え帰社するため、高所作業車とワンボックスカーに分乗しに片側1車線の県道を走行中、反対側からセンターラインをはみ出してきたトラック(凍結によるスリップ)と高所作業車が正面衝突し、高所作業車とトラックの運転者2名が死亡した。(その他のNo.1と同一災害)	交通事故	トラック
2	4月	住宅改修工事において、2階部分の屋根雨樋を塗装していたところ、作業床(一側足場)から4.3m下の地面に墜落した。	墜落・転落	足場
3	5月	法面補修工事で使用する仮設通路を設置していたところ、上方からの落石(約300kg)により作業場所から約30m下の沢に転落した。	飛来・落下	地山、岩石

その他(製造・建設以外)

	発生月	発 生 状 況	事故の型	起因物
1	2月	県外で荷を積み貴社に向かうため、片側1車線の県道を貨物自動車走行中、凍結によりスリップしセンターラインをはみ出し高所作業車と正面衝突により死亡した。(建設のNo.1と同一災害)	交通事故	トラック
2	4月	積荷先でフォークリフトのフォークにフレキシブルコンテナの紐をかける作業を行っていたところ、高さ1.7mの作業台から墜落した。	墜落・転落	はしご等
3	4月	風力発電機(タワー)内での点検に伴う軽微な部品交換を終え、使用した工具等(2袋)をウインチで地上に下ろそうとハッチ(70cm×70cm)を開けたところ、袋がウインチのフックから外れたため、これを掴もうとして約55m下に墜落した。	墜落・転落	開口部
4	10月	ヤード内で鉄箱に入った空缶を回転フォーク付リフトで所定の置場に投下するため、スロープ(勾配約6度)を横切り、置場へ近づいたところ、路肩から転落(高さ0.98m)し、運転者していた被災者がリフトと置場の壁にはさまれた。	墜落・転落	フォークリフト